



# UNIDECO

Luxury Vinyl Tile

- 루즈레이 시공

: 루즈레이 바닥재는 아래와 같은 특정 시공방식을 요구하므로 안내에 따라 주의하여 시공할 것을 권고합니다.

- 제품의 취급과 보관 시 주의사항

- 기온변화가 극심하거나 바닥이 뜨거운 곳에 절대 시공하지 마십시오.
- 타일과 바닥은 반드시 18~25°C의 온도로 일정하게 유지시켜 주십시오.
- 타일은 반드시 시공에 적절한 상태유지를 위해 환풍구, 난로와 직사광선으로부터 멀리 보관되어야 합니다.
- 타일을 포함한 모든 자재는 시공하기 최소 24~48시간 전부터 동일한 작업환경에서 양생되어야 합니다.

- 작업환경 주의사항

\*시공하기에 앞서 정확한 색상, 생산일자 그리고 루즈레이 제품이 맞는지 항상 확인하여 주십시오.

- 바닥은 반드시 마른 상태에서 매끄럽고 깨끗해야 하며, 남아 있는 페인트, 접착제, 기름, 액체, 이물질은 반드시 제거하여 주십시오.
- 바닥의 함수율은 4.5% 이하로 유지시켜 주십시오.
- 바닥에 금이 간 부분은 반드시 실링재로 채워 매끈하게 해주십시오.
- 경량 콘크리트는 보강제 사용을 삼가 주십시오.
- 목재 바닥: 환풍이 잘되는 장소로부터 18인치 아래에 위치하여 적어도 1인치 두께로 마무

리되어야 하며, 이중 시공이 되어있어야 합니다. 바닥 아래의 틈은 습기 방지용 절연물로 보호되고 단열이 되어야 합니다.

- 못 구멍이나 평편하지 않은 장소에 시공 시에는 주의를 기울여 주십시오.
- 난방시설이 된 바닥에는 절대 시공하지 마십시오.

### ● 루즈레이 시공 전 주의사항

- 한 장소에 10박스 이상 쌓아두지 않으며, 시공 전 최소 24시간 전 시공장소의 온도와 제품의 온도를 동일하게 유지시켜 줍니다.
- 시공 시 작업장의 온도는 18~25°C로 유지시켜 주며, 10°C 이하 혹은 35°C 이상의 온도에서는 제품 변형의 우려가 있으므로 절대 시공하지 마십시오.

### ● 루즈레이 시공 시 주의사항

- 18~25°C 이하의 온도에서는 루즈레이 시공을 삼가 주십시오. 방안의 온도보다 낮은 온도에서 루즈레이 시공 시, 적당한 두께의 간격자를 이용해 제품 간 일정한 간격을 두고 느슨하게 시공하여 주십시오.
- 반대로, 방안의 온도보다 높은 온도에서 루즈레이 시공 시, 제품 간 간격을 좁게 하여 시공하여 주십시오.
- 벽이 맞닿는 부분에 루즈레이 시공 시, 시공 장소의 크기에 따라 벽과 제품 사이에 2~5mm 간격을 남기고 시공하여 주십시오. 남은 공간은 몰딩으로 마무리 하여 주십시오.
- 문의 입구에 루즈레이 시공 시, 시공 후에 받침대를 올려 두십시오. 혹은 모서리에서부터 약 500mm는 점착제로 처리하여 주십시오.



점착제  
Pressure-sensitive adhesive



- 신축이음 없이 시공 가능한 최대 크기는 10m x 10m 입니다.
- 점착제의 사용은 시공 후에 가구나 냉장고와 같은 무거운 물체가 옮겨져야 하는 장소에 필수입니다.
- 루즈레이 절단은 시공 후 휘어짐 현상을 방지하기 위해 반드시 수직으로 이루어져야 합니다.

#### ● 시공 후 주의사항

- 마른 천이나 진공 청소기를 사용하여 깨끗이 청소하여 주십시오. 물 혹은 젖은 도구를 이용하실 시에는 물을 짝 짜서 사용해 주십시오.
- 왁스 사용시에는 바닥을 꼼꼼하게 청소한 후 물기가 모두 마르면 사용해야 하며 왁스가 완전히 마를 때까지 접촉을 삼가 주십시오.
- 가구나 냉장고와 같은 무거운 물건을 옮길 시에는 바닥이 굽히거나 흠집이 나지 않도록 주의하여 주십시오.
- 직사광선 아래서 제품의 색이 바래는 것을 방지하기 위해 창문에 차단막을 사용해 주십시오.

#### ● 유지 및 관리 시 주의사항

- 바닥을 정기적으로 청소해 주십시오.
- 마른 천이나 진공 청소기를 사용하여 깨끗이 청소하여 주십시오. 물 혹은 젖은 도구를 이용하실 시에는 물을 짝 짜서 사용해 주십시오.
- 곰팡이나 손상을 피하기 위해 바닥재 틈 사이에 물이나 액체가 스며들지 않도록 주의해 주십시오.
- 올바른 유지를 위해 주기적으로 왁스칠을 하여 주십시오.
- 욕실 입구에는 매트를 놓아 주십시오. 표면에 모래, 기름 혹은 물이 닿지 않도록 해주십시오.
- 오염물질로부터 표면을 보호하여 주시고, 오염물질에 노출되었을 경우 즉시 마른 걸레나 알코올로 제거하여 주십시오.
- 급격한 기온 변화는 제품의 변색, 휨 혹은 틈새 벌어짐 현상을 일으킬 수 있습니다.